PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-134517

(43)Date of publication of application: 21.05.1999

(51)Int.CL	3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	(51)Int.CL G06T 11/00 G01B 11/24
(21)Application number: 09-301637	r: 09-301637	(71)Applicant: MINOLTA GO LTD
(22)Date of filing:	04.11.1997	(72)Inventor: FUKUSHIMA SHIGENOBU
		KARASAKI TOSHIHIKO

(54) THREE-DIMENSIONAL SHAPE DATA PROCESSOR

(57)Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To surely repair a missing part by simply detecting the missing part of three-dimensional shape data.

SOLUTION: It is constituted that plural section shape data are obtained by cutting a three-dimensional shape which three-dimensional shape data indicate by plural planes by a section plane generating means, a missing part of an outline is extracted from the section shape data by a missing part extracting means, the extracted missing part is complemented by a section repair means and the section shape data are repaired, and a recovery means recovers the three-dimensional shape data by using the repaired section shape data by using the repaired section shape data.

(19)日本國特幣弁(小) (12)公開特許公報(A) (11)特幣出級公開番号

特開平11-134517

(43)公開日 平成11年(1999)5月21日


15/62 350 A 11/24 A	(全30月)	000006079	ミノルタ株式会社 大阪府大阪市中央区安土町ニア目3巻13号	大阪団際アルはある。大阪団のである。	大阪府大阪市中央区安土町二丁目3街13号大阪国路ピル ミノルタ株式会社内	脂畸 飯彦 大阪府大阪市中央区安土町二丁目3街13号	大阪国際ドル ミノルタ株式会社内弁理士 中島 国郎	
FI G06F G01B	10	(71)出版人 00006079		(72)発明者		(72)免明者	(74)代理人	
鐵別記号 17/00 11/24	密立防水 未散水 耐水項の数 6	特國平9-301637	平成9年(1997)11月4日					
(51)Int. Cl. ° G 0 6 T G 0 1 B		(21)出願番号	(22)出國日					

(54) 【発明の名称】 3 次元形状データ処理装置

(57) [要約]

【雰題】 3次元形状データの欠損部分を容易に検出して確実に欠損部分を移復できるようにすることを目的とする。

【解決手段】 断面生成手段により3次元形状データが数す3次元形状を複数の平面で切断して複数の節面形状データを4、欠損部分抽出手段により前記断面形状データから輪郭の欠損部分を抽出し、断回修復手段により抽出された欠損部分を補完して断回形状データを修復し、復元手段が修復された断面形状データを得近し、復元手段が修復された断面形状データを用いて3次元形状データを復元するように構成する。



3

(特許部状の範囲)

「開求項1】 3次元形状データの欠損部分を修復する 3 枚元形状データ処理数屋であって、

3 次元形状データが表す3次元形状を複数の平面で切断 して複数の断面形状データを得る断面生成手段と、

前配断面形状データの輪郭から欠損部分を抽出する欠損 部を指出手段と

形状データを用いて測定対象の物理的な性質を解析する 3 次元形状データ処理装置に関し、特に、3 次元形状デ

ータの欠損部分を自動的に修復するものに関する。

[0002]

9

[発明の属する技術分野] 本発明は、計遡対象の3次元

を含む耐水頃4又は5に記載の記録媒体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

部分を補完する輪郭修復節と、

抽出された欠損部分を補完して断ា形状データを修復す

る 節 面 悠 復 手 段 と、

修復された断面形状データを用いて、3次元形状データ を復元する復元手段とを有する3次元形状データ処理袋

3 次元形状データに対する方向を取得する方向取得部

一夕は測定対象の物理的な性質を解析するためには非常 に有用である。しかし、3次元形状データを計湖器で遡

ンダーのような計道器によって、遺定対象を構成する複

数点の空間的な位置を測定し、3 次元形状データとして 取得することが行われている。このような3次元形状デ

【従来の技術】近年、3次元の適定対象をレンジファイ

取得した方向を法線ペクトル方向とする互いに平行な複 数の平面により、3次元形状データが設す3次元形状を 切断して複数の断固形状データを得るスライス部と、 を合む酵水項1に配板の3次元形状データ処理装置。

協即の欠損即分に隣接する所定長さの輪郭の形状データ 【韓永田3】 恵記所画像復手段が、

ន

一夕に存在すると、欠損部分における物理的性質が解析

できないだけでなく、体徴等の測定対象全体を表す量等

なかった点の存在すべき部分は3次元形状データにおい て欠損部分となる。このような欠損部分が3次元形状デ

物体表面の反射、色、陰影等の理由により、測定点のい くつかが阅定できない場合が生じ、このような測定でき

定して3次元形状データを生成する際、勘定する方向、

協部算出部で野出された輪郭の形状データを用いて欠担 を解出する独部第田郎と、

部分を補完する輪郭補完部と、

を含む請求項1又は2に記載の3次元形状データ処理装

【請求項4】 コンピュータを、3次元形状データの欠 **損部分を修復する3 次元形状データ処理装置として動作** させるプログラムを記録したコンピュータで節み取り可 能な記録媒体であって、コンピュータを、

修復していた。また、欠損部分を検知し、検出した部分 にポリゴンメッシュや船虫させることで自動的に欠損部

分を修復するものも存在する。

0004

なポリゴンメッシュを追加したりすることで欠損部分を

タに欠損部分が生した場合には、ポリゴンメッシュデー タとして使用者がマニュアルで頃点を切集したり、新た

【0003】そこで、紋米はこのように3枚元形杖デー

の質出にも支障をきたすことななる。

前記断面形状データの輪郭から欠損部分を抽出する欠損 3次元形状データが改す3次元形状を複数の平面で切断 して複数の断面形状データを得る断面生成手段と、

マニュアルで欠損部分を修復するようにすると、欠損部 分の検知は容易であるが、デーク量が多大である場合に 使用者の作業量が膨大となってしまい、また、3 次元の モデルを2次元の回面上に写しながら操作するため、幅 **集により追加するポリゴンメッシュがもとのポリゴンメ** ッシュと滑らかに接続することが困難であるという問題

【発明が解決しようとする限題】しかし、上記のように

抽出された欠損部分を補完して断面形状データを修復す る断面修復手段と、 部分抽出手段と、

を復元する復元手段ととして機能させるプログラムを記 **修復された断回形状データを用いて、3 次元形状データ** 扱した記録媒体。

3 次元形状データに対する方向を取得する方向取得部 【辞水母5】 前記断固生成手段が、

【0005】一方、自動的に欠損部分を修復する接置に

유

おいては、女損部分の周囲のポリゴンの形状の異常があ

ると処理ができない場合があり、また、欠損部分を自動

で、本発明はかかる瞑題に鑑み、3次元形状データの欠

損部分を容易に検出して確実に欠損部分を修復できる3

火元形状データ処理装置を提供することを目的とする。

的に検知することも困難であるという問題がある。そこ

の平面により、3次元形状データが表す3次元形状を切 取得した方向を法線ベクトル方向する互いに平行な複数 新して複数の断面形状データを得るスライス部と、 を含む開水頂4に記載の配録媒体。

【請求項6】 前記断面修復手段が、

物野の欠担部分に解扱する所定扱さの勧節の形状データ を算出する婚部算出部と、

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため

[0000]

に、本発明は3次元形状データの欠損部分を修復する3 次元形状データ処理報置において、3次元形状データが ස 協部毎出部で野出された輪郭の形状データを用いて欠損

【0007】上記、前記断面生成手段は、3 次元形状デ

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい

(1) システム権政

は図2(b)に示すように測定対象を立体モデル化す ルであり、向千個、向万個の平面から構成される。

定部の反射光の舵み取り不良によって生じた欠損部であ

ンメッシュリストは、名ボリゴンメッシュに合きたた数 **門子と、各ポリゴンメッシュを構成する頃点の数と、当** 【0011】立体モデルのデータ構造を図3に示す。立 数の組みと、ポリゴンメッシュリストと、頂点リストと 抜ポリゴンメッシュを構成する各項点の戴別子とを示す 体モデルを設すデータは全項点数・全ポリゴンメッシュ 各頂点の3次元座標を示すリストである。また、ポリゴ からなる。頂点リストは、各項点に付された観別子と、 リストである。

あり、これにより各ポリゴンメッシュの収集の観別、お っている。ディスク数閏3には、立体モデルデータを収 ンメッシュを構成する収点の微別子の配配順序は当該立 【0012】ポリゴンメッシュリストにおける各ポリゴ 体モデルを設何から見た時に左回りになるような関序で よび、立体モデルの内部・外部の観別ができるようにな **殴したデータファイルが多数指摘される。** 음

いとができる。 ディスプレイ 4に おけるウィンドウには [0013] ディスプレイ 4は20インチ以上の広々と した数形固を有し、ここに向牧ものウィンドウを配する Pとユーワー(VIBMER)』、『キャンバス(CANVAS)』、

各種操作用ポタンや計測値を扱示するためのウインドウ 『パネル』といった三つの極思がある。 ドューワーとは 3次元データ投示用のウィンドウであり、キャンパスと は二次元データ数示用のウィンドウであり、パネルとは たある。

[0014] なお、ピューワーの投示には、レンダリン **グ処理によりその表面に陰影を付すことができ、テクス** チャマッピング処型により模様・概を扱り付けることも も、液品シャッターを異備したゴーグルタイプの3次元 ディスプレイやリアルタイムホログラフィー等を用いる できる。また、ピューワーの扱示にはウィンドウの伯に

ន

ワーy2201~y2203と、4つのキャンパスy22 04~y2201と、2つのパネル10、90が配置さ 2206には、立体モデルデータを切断した断面像が扱 は、例えば、立体モデルの首因り、腰周り、胸周り等立 パネルには立体モデルの断面徴情報や、距戯情報を投示 したり、使用者の指示を入力するためのメジャーリング 処理操作パネルや、曲面モード時の特徴動の数示や使用 **者の指示を入力するための曲面モード処理用パネル噂が** 【0015】 ディスプレイ 4の数庁風を図4に示す。本 図においてディスプレイ4の扱示面には、3つのピュー の上面像が設示されている。キャンパスy2204~y 体モデルの複数の断面を個別に投示させるためである。 れている。ピューワーy2201には立体モデルデータ の姓越像が敬形され、アユーワーy2202には宮国像 が扱示され、ヒューワーy2203は立体モデルデータ 示される。このようにキャンパスを複数配しているの ことも可能である。

 Ξ

れた欠損部分を補完して節画形状データを修復する断面 修復手段と、修復された断面形状データを用いて、3次 データを得る断面生成手段と、前配断面形状データから 輪郭の欠損部分を抽出する欠損部分抽出手段と、抽出さ 数す3次元形状を複数の平面で切断して複数の断面形状 元形状データを復元する復元手段とを設けたものであ

向を法様ペクトル方向とする互いに平行な複数の平面に より、3次元形状データが設す3次元形状を切断して複 とが協ましい。さらに、前配断面体復手段は、輪郭の欠 損部分に隣接する所定長さの輪郭の形状データを算出す **一タを用いて欠損部分を補完する輪郭補完部とより構成 一タに対する方向を取得する方向取得部と、取得した方** 数の断面形状データを得るスライス部とより構成するこ る路部貸出部と、路部貸出部で貸出された物群の形状デ すると効果的である。

ト図 国を参照しながら税 思する。 0008

ន

図1に本英語の形態に係る3次元形状データ処理装置の 内部構成を示す機能プロック図を図1に示す。図に示す **函定対象モデル化部2、ディスク被障3、ディスプレイ** モジュール8、及びメジャーリングモジュール9から構 よろに本3次元形状データ処理被極は光学的測定部1、 4、マウス5、キーボード6、GUIシステム7、メイン

る。立体モデル(3次元形状モデル)とは湖定対象を多 一例である人体の一部を示す。この測定対象装面上の枚 の空間座標上の位置が焼み取られていく。このように糖 面体近似で安現したポリゴンメッシュデータによるモデ 5.3.6に記載されたレンジファインダーのような被留で 対象を立体モデル化する。立体モデルと測定対象との関 数点が光学的遡定部1によってレーザー照射され、各点 あり、レーザ淘定機器を有し測定対象を光学的に観み取 る。 過定対象モデル化師2は光学的に競み取られた測定 原春図2(a)(b)に示す。図2(a)は遡定対象の み取られた位置データを用いて、湖定対象モデル化部2 【0009】光学的瀏定部1は例えば特隅平7-174

タが生成されていない箇所が存在する。これは光学的測 【0010】図2 (c) に示すy201内の円は、図2 (b)の立体モデルの円y200に囲まれる部分を拡大 して扱している。立体モデルを構成する個々の平面はポ リゴンメッシュと称され三角形成は四角形の形状を有す る。なお、図2 (c) のy 2 0 1内には立体モデルデー

【0016】 ピューワーにおける磁様系と、キャンパス

으 し、この平面上に設定されるX軸、Y軸を基準とする座 **標系を形成する。この基準平面は使用者が立体モデルの** どの部分を計画し、修復するか等を指定するためにもち いる仮想的な平面体であり、ピューワーにおいて立体モ デルと共に表示される。なお、基準平面の装倒にあるポ を原点としている。 これに対してキャンパスにおける略 においてピューワー系の密模は立体モデルデータの左下 リゴンメッシュは2座標において正の座標値をとり、裏 **宮下めるボンゴンメッツュは2困旋において匈の困惑街 における座標系との対応関係を図5に示す。図5(b)** 環系は基準平面と呼ぶ仮想的な平面体の中心を原点と をとるようにしてある。

ら説明する。図6 (a) に示すように抵増平面の中心位 に、その正の部分と負の部分でも異なる色となるように 【0017】 基準中面について図6、図7を参照しなが れらのX値Y値Z軸は描箏平面と共に扱示され、また、 各軸は区別が容易なように異なる色に設定され、さら 節には、キャンパス函版系のX島Y軸Z軸が個交してい

おける位置と姿勢)を持つ。即ち、図7(8)に示すよ 怕定や、各種パネルに設定されるボタンを指示し、数値 【0018】図6 (a) に示す基準平面は図6 (b) に 標系において基準平面上の任意の座標(X,Y,Z)と法 【0019】また、基準平面は6自由度(3次元空間に うに、 基準平面の 姿勢は、 使用者の操作に あじて X軸Y軸 2軸周りの矢印Rx, Ry, Rz方向に回転し、図7 (も) に びキーボード6は、キャンパスやピューワー内の位置の クトル (p,q,r)と、ビューワー座標系で扱された中 とな対応づけたデータ構造で数現される。ピューワー脳 **示サゲータ結治で殺鬼される。 思ち結毎平固は、法據く** 示すように、基準平面の位置はX軸Y軸Z軸の矢印mx, m 心位因の密據(Xa、Ya、Za)と、絞幅LXと、微幅Ly y, mz方向にスライドするようにしてある。マウス5及 個ペクトル (p, q, r) との固にはp (X-Xa)+q (Y-Ya)+r(Z-Za)=0の関係が成立する。 を入力するための入力遊配である。

当てや、各種メニューを割り当てを制御する。メインモ 上にロードされ、プロセッサ10によって逐一実行され ジュール8は、メインルーチンの手順を記述した東行形 は、メインパーチンかの分岐するメジャーリング処理や その他の処理の手順を記述した実行形式のプログラムで ある。これらのモジュールはディスク装置3からメモリ イスプレイ4におけるキャンパス及びピューワーの倒り 【0020】601システム7はイベント管理を行い、デ 式のプログラムであり、メジャーリングモジュール9

ន メジャーリングモジュール9の内容に基づいて各額3次 o 【0021】プロセッサ1のは、解散器、ALU、各種レ シスタを具備した単樹回路でありメインモジュール8、

元データ処理を制御する。なお、上記3次元データ処理 CD-ROMのような当該コンービュータで競み取り可 敁啞は、光学的測定部 1のデータを入力できるようにし **た通常のコンピュータを用い、当数コンピュータに以下** に示す動作・機能を行わせるようなプログラムを内蔵さ せることによっても英現可能であり、当骸プログラムは 能な記録媒体に記録することができる。

ンモジュール8に基づいたプロセッサの慰御内容につい 欠に、図8のメインフローチャート的物配つながのメイ て説明を行う。まず、ステップ10でプロセッサ10 【0022】 (2) 制御動作の概要

は、ハードウェアの初期化や各種ウィンドウの表示等の **の期股定を行う。初期股定後、ディスプレイ4には立体** モデルデータ取り込み処理、メジャーリング処理、その ューを設示する。ここで使用者が立体モデルデーク取り 他の処理の何れを実行するかを使用者に問うPOPUPメニ 込み処理を選択するとステップ11がVesになりステッ ブ12に移行する。

一圹を照射させ、その反射光を測定させる。レーザー照 好が済むと、選定対象モデル化部2に選定結果に基づい のように立体モデルを生成すると、ステップ17におい 図4に示した投示例のような画面になる。この画面にお 【0023】ステップ12ではプロセッサ10は光学的 測定部1を超動し、光学的測定部1により測定対象にレ て立体モデルデータを生成させる。これにより図2の説 明図に示したような立体モデルデータが生成される。こ てプロセッサ10は生成した立体モデルデータをピュー けるカーソル位假は、GUIシステム7のイベント管理に ワーに扱示する。ステップ19によりディスプレイは、 よって適宜移動する。

ップ14へ移行する。この処理の内容については後に詳 0 はデータの削除、変換等の加工処置や、立体モデルの **述する。使用着がこれら以外の処理を選択すると、S1** 【0024】また、使用者が立体モデルデータの計測、 核復処理を選択するとステップ13がYesとなり、ステ 5 がYeaとなり、ステップ 1 6 へ移行し、プロセッサ 1 回転、移動等の処理を行わせる。

【0025】(3) メジャーリング処理

レイ4には図10に示すようなメジャーリング処理操作 パネル70が投示され、イベント待機状態となる。メジ ャーリング処理は、図のメジャーリング処理操作パネル 70に対するポタンのクリックに応じて各種モードを起 続いて、図8のメジャーリング処理の内容について詳述 **一トを示す。メジャーリング処理に移行するとディスプ** する。図9に、メジャーリング処理のメインフローチャ

作パネル70は、使用者の指示を受け付けて各種モード 【0026】図10に示すようにメジャーリング処理模 **単平面により立体モデルを仮想的に切断しその切断面の や紅⑮すくくなのようなボタンを在する。即ち、(1)粘**

塔回徴や周囲長を計算する切断モードを起動するための こ修役する修復モードを起動するための修復モード起助 るための距離モード起動ポタン72、(3)立体モデル投 **団の特徴量を求める曲面モードを起動するため曲面モー** の距離や、表面上の経路長を求める距離モードを超動す ド起動ポタン73、(4)立体モデルの欠損部分を自動的 切断モード起動ポタン71、(2)立体モデルの2点間 ボタンワ4が設けられている。

ボタンとして基準平面を移動させるための基準平面移動 ポタン76、基準平面を回転させるための基準平面回転 ズ袋示部81、 基準平面に切断された立体モデルの切断 点間の直線距離や経路長さを投示する距離情報表示部 8 ポタン77、立体モデルをロードするための立体モデル ゲ処理終了ポタン79を有している。また、使用者に阅 記結果等を表示するために、形状モデルのピューワー臨 【0027】さらに、使用者の指示を受けつけるための ロードボタン78、処理を終了するためのメジャーリン **塚系におけるX、Y、2方向の大きさを示すモデルサイ** 団の周囲長と断面積を扱示する断面情報扱示部82、2 3を有している。

ソルを移動させ指示を入力する。ここで使用者のポタン 操作によりイベントが入力されると、ステップ31~ス テップ36の判定ステップの職列に移行し、何れかのス メジャーリング処国操作パネル70上の名ボタンにカー テップにおいて 『Yes』になるまで順次判定が実行され 【0028】使用者はマウスやキーボードを操作して、

基準平面投示処理は、基準物体がピューワーに表示され 基準平面が未投示であるから通信はステップ31に移行 して基準袋面処理がなされる。この基準平面表示処理は 立体モデルのサイズに基準平面を適合させて扱示するこ る。本3次元形状データ処理装置が起動した状態では、 ていない場合に図9のステップ31を介して実行され 【0029】(3-1) 基準平面表示処理 とを主題においている。

ន

102では、探索された最大値、最小値から立体モデル って既に頂点の座標の最大値、最小値が探索されている 及び樹のサイズが算出される。 算出された各サイズは図 10に示すメジャーリング処理操作パネル70上のモデ [0030]立体モデルとの適合が如何に行われるかを ず、ステップ101では図3に示す頂点リストからX歴 標Y座標Z座標の最大値、最小値を探察する。ステップ から、これのに組むこれ
立体モデルデータの綴のサイズ のXYX各方向のサイズを計算する。ステップ101によ 図11のフローチャートを参照しながら説明する。ま ルサイズ投庁部81に投庁される。

央定する。ここでは、基準平面の1辺を立体モデルのX においてプロセッサ10は計算された立体モデルの縦の サイズ及び做のサイズに合うように基準平面のサイズを 【0031】ステップ102の奥行後、ステップ103

(図1 (8) 参照)。 最後に、ステップ 1 1 8 に移行

ය

特別平11-134517

9

大値、最小値を用いて立体モデルデータが占めている範 た位置が結準平面の中心位置となる。ステップ104が 田を幹算し、その中心位配を算出する。ここで算出され 除了するとステップ105においてプロセッサ10はピ 1.2 各方向におけるサイズの最大値に 1. 1 倍を掛けた 長さとする。ステップ103の奥行役、ステップ104 に移行して、プロセッサ 1 0 はX 瓲標 Y 瓲標 Z 脳標の最 ューワーにおける中点位配に基準平面を描える。最後

されると、図9のステップ32より、基準中国移動・回 **平面移動ボタン76又は枯ឹ単田回転ボタン77が操作 応処理へ移行する。 基準平面は使用者が立体モデルのと** の部分を計割し、修復するか等を指定するためのもので あり、この表示された基準平面は使用者の意図に従って **移動および回帳させのれる。図12に結算中国移動・回** 使用者によりメジャーリング処理技作パネル70の基準 [0032] (3-2) 抵棒平回移動·回転処理 正角をそれぞれ色分けして扱示する。 気色組のフローチャートを示す。

ピューワー上に投示される。この類、基件中間の各軸の

유

に、基準平面が立体モデルデータの中央に増えた状態で

【0033】 胡母平面移動・回転処理には、 越母平面回 伝ボタン77により起動される基準平面の姿勢を変える では図13に示す基準平面回転ポタン77、基準平面移 助ボタン76をクリックすると数示される回転・移動量 る。具体的には、使用者は回転・移動盤入力パネル90 の各座標の入力位置をカーソルで指示して所留の数値を 64人 ハント戦 によって 安心 なれる。 人 ヘント 東兵、 いい **の理(1)と、基格平面移動ボタン76により超動される** 回転量及び(2)における移動量は使用者により入力され 入力パネル90を用いて使用者がイベント最を入力す キータイプすることでイベント置を入力する。

力はマウス5の走行操作により得られるマウス5に内蔵 トロが彼出される。入力されたイベント登は各座標にと に扱示部91、92、93に扱示される。使用音が確定 ボタン94をクリックすると投示された入力値が確定さ れイベント曲が取け付けられる。なお、イベント旬の入 【0034】基準平面移動・回転処理では、まず、ステ ップ111においてこの使用者により入力されるイベン

れる。ここで、基準平面回転ボタン77かクリックされ 【0035】次に、ステップ112において基準平面回 れ、ステップ113に移行する。ステップ113でプロ ト田に描づいて各指準傾倒りの回転量を計算する。ステ ップ113の実行後ステップ114に移行し基準平面を 各基準軸因りにそれぞれ計算された回転母だけ回転する **版ポタンワロかクリックされた状態あるか否かが判断さ** セッサ10はステップ111において後出されたイベン て状態であある場合は回転量の入力がされたと判断さ される球体の回転置を用いてもよい。

し、基準物体を回転により得られた姿勢により再投示す る。その後、図9に示すメインルーチンへ戻る。

2 に、ステップ117で計算された移動量が基準平面のビ ることになる (図7 (b) 参照)。その後、やはりステ **枯掛 平国の白母は イベント 聞い あいし 白在 に メッイド す** された状態であるか否かが判断される。ここで、基準平 面移動ポタン76かクリックされた状態である場合は移 助量の入力がされたと判断され、ステップ116に移行 する。ステップ116ではステップ111で入力された イベントロから各基均能方向の移動性が貯算され、から **【0036】ステップ112でNoと判断されると、ステ** ップ115へ移行し結単平固移動ポタン76がクリック (Xa, Ya, Za) とすると、これにステップ35で算出 された移動量が新た加算される。これらの処理により、 ューワー座標系における原点座標値に加算される。即 ップ57に移行し、越草物体を移動した位置に再設示 ち、ビューワー照標系における基準平面の中心座標を し、図9にポサメインゲーチンへ戻る。

応じて抵準平国と立体モデルの交叉角度を自由に変化さ せることができ、基準平面を自在にスライドさせること により、立体モデルの切断位置を自在に切り替えること 【0037】以上のような動作により、使用者の指示に

ន

単平回を切り口とした立体モデルデータの断面データを 計算し、ステップ62の断面扱示処理において計算され 5。それからステップ63の断回複割定処理において断 において、断面徴及び輪郭長を設示する。上記の各処理 る。図14に切断モード処理を殺すフローチャートを示 す。図14のフローチャートに示すように、切断モード 処理ではステップ 6 1 における断面データ計算処理で基 た断回データに払づいてキャンパス上に断固像を表示す 面データに払づいてその断面徴を計算し、ステップ64 図9のメインフローにおいて包磨モード危略ポタン~1 が操作されるとステップ40の切断モード処理へ移行す 8。 最後にステップ 65の断面徴・輪郭長袋示ステップ の輪邦長遡定処理においてその断面の輪邦長を設定す については以下にさらに解述する。 (3-3)切断モード処理

は基準平面上に得られた複数の断面データのそれぞれを シュの頃点座榻をキャンパス座標系に変換する。それか プロセッサ10はステップ201においてポリゴンメッ これらの交点を結ぶ観分列とによって立体モデルの断面 を扱現した情報である。断面データの算出の手順は図1 5から図17までのフローチャートで数現される。図1 (8) (b) のフローチャートにおいて『飯面i』と 指示する変数である。断面データ計算処理では、まず、 P断面データ』とは基準平面-立体モデル間の交点と、 【0038】 (3-3-1) 断國データ計算モード

分岐し、ステップ302では『線分列の連結処理』を行 (b) のフローチャートのステップ301では『交点 同士の逆結処理』を行うため図16のフローチャートに うため図17のフローチャートに分岐する。

合、ポリゴンメッシュP1、P2、P3、P4、P5の わせ2602、組み合わせ2603の頂点は基準平面を あるかを判定し、負の場合は当散頂点を結ぶ線分とXY ていることを示す。例えば、ポリゴンメッシュと基準平 面の位置関係が図18(8)に示すような関係にある場 頂点の組み合わせのうち、組み合わせ2601、組み合 介して対向しているため2座標は正負が反転し、その徴 は負になる。そこで、これらの組み合わせの頂点同士を 直線で結び、図18(b)において F×1 印に示すよう な基準平面との交点の座標を求める。以上の処理を全て のポリゴンメッシュの頃点組み合わせについて体了する と、図18(c)に示すように、基準平面上に複数の交 基準平面との交点整欄の算出し、算出された交点間を結 いう2座標はキャンパス座標系の2座標である。) が負で とはその組み合わせの頃点が、基準平面を介して対向し お緞分を生成する。交点同士の連結処理では、まず、ス テップ403においてプロセッサ10は、1つのポリゴ 図16に示す『交点同士の連結処理』は、立体モデルと ンの頂点座標の組み合わせについて2座標の機(ここで 平面との交点を求める。即ち、2座板の粒が負であるこ [0039] (3-3-2) 交点同士の連結処理 点を得ることができる。

点y2702、y2703もポリゴンメッシュP2の交 に、これらを結ぶ線分y2710生成される。同じく交 点であるので、これらを結ぶ線分ッ2711が生成され ば、図19 (a) に示すよろに、ステップ402の処理 1、y2702は両方とも図18に示したポリゴンメッ 【0040】続いて、ステップ405においてプロセッ サ10は1つのポリゴンについて交点が2つ生成したか を判定し、もしそうであればステップ406においてブ で基準平面上に交点が得られたとする。交点 y 2 7 0 シュP1の交点であるので、図19 (b) に示すよう ロセッサ10はその交点を結ぶ線分を生成する。例え

女点同士の連結処理が終わると級分列の連結処理へ移行 する。『線分列』とは基準平面上の立体モデルの輪郭線 を表現するための折れ線であり、交点同士の連結処理で 生成した緑分をつなぎ合わせることにより生成する。図 17に『線分列の連結処理』の具体的手順を示す。本フ の線分を指示するための変数であり、『線分列i』とは ローチャートにおいて『镍分』」とは基準平面上の個々 以分1を含む総分列を指示するための変数である。 【0041】(3-3-3)報分列の連結処理 수

【0042】線分列の連結処理では、まず、ステップ5 02で総分kについて増点座標と一致する端点を有する 線分mが存在するかを判定する。かかる銀分mが存在す

S

ため、図15 (b) のフローチャートに分岐する。図1

ら、ステップ802では极分のつなぎ合わせ処理を行う

17

す線分群は、図19 (c) に示すように基準平面上の折 2704、y2705、y2706、y2707間は直 線で結ばれていない。これは欠損部が基準平固上に扱れ る場合は線分kを含む線分列iを検出し、線分mを線分列i れ線状の線分列となる。なお、図19(c)においてy n) について繰り返されると、例えば図19(b)に示 に連結する。以上の処理が全ての級分k (k=1,2,…

定する。以上の処理を全ての断固i (i=1,2,...n) につ いて終了すると、図15 (a) におけるステップ203 に戻る。ステップ203では、断面データの頂点をキャ ンパス座標系に変換する。ステップ203の奥行後、ス 開始点と終了点間が所定距離以上離れていればステップ る。もし、所定値以上開いていなければ当鼓線分列と接 『線分列の連結処理』を終えると、図15 (b) のステ か、聞いているのかを判定する。ステップ305におい **降了点とが一致もしくは所定距離の範囲内にあるか否か** を判定する。もしそうであれば、ステップ306に移行 5。一方、図19 (c) の交点2704-交点270 5、交点22706-交点2707間のように線分列の 307において最布りの額分列を探索する。探索で額分 0 は線分列との距離が所定値以上聞いているかを判定す 焼して再びステップ305に戻る。一方、所定値以上関 てプロセッサ10は、断面1について緑分列の開始点と してこれを閉じた断固とみなし、当故断回」について断 列が見つかると、ステップ308においてプロセッサ1 の断面フラグF1を断面が開いていることを示す1に散 いていれば、テップ310に移行し当駁断固について **面フラグFiを断面が閉じていることを示す0に設定す** ップ303に移行して、全ての断面1が困じているの 【0043】 (3-3-4) 断回データ判定処理 テップ204に移行して断菌の輪郭を作成する。 【0044】(3-3-5)断面投示処理

キャンパスの1つに扱示する。この独り強しは、既存の って飽り潰してしまうからであり、基準平面の交換を異 として表現された輪郭線を断面像としてキャンパスに扱 して、輪郭線が聞じた断面が聞いた断面かによって扱示 場合は、当該断面を『蒋緑色』で断面内部を塗り潰して グラフィックスシステムで実現されている色彩変換アル る。これは上記の色彩変換アルゴリズムで輪郭線が開い ている節固内を強り潰そうとすると節固外の部分をも既 図14のステップ62の断面扱示処理では報分の連結体 ゴリズムで簡易に曳現される。一方、Fi=1で輪郭松 が開いていれば『質色』で断面を示す交線のみを扱示す **示する。この表示において、前配断面フラグFiを参照** を変える。即ち、F1=0で輪郭線が閉じた断面である なる色で描画するのみに留めるものである。

S 平面における断面被を多角形近似で計算する。即ち、図 図14のステップ63の『断面徴測定処理』では、結準 【0045】 (3-3-6) 断面被趔定処理

特関平11-134517

3

・・)を総和することにより断面徴を計算する。各三角 もとに計算する。なお、原点が断菌の外側に位置する場 20(8)に示すような断固を構成する交点が算出され **別の回数は原点かの軽し枚低く向かしくクトラの外数や** るペクトルにより形成される三角形の固徴は正の位にす ている場合、図20(b)に示すように取合う交点と原 合は、断菌の輪郭の外園に接するベクトルにより形成さ **たる三角形の回復は何の何に、 腔固の偽制の内包に扱す** 点により糖成される三角形の面積(Sum1、Sum2、Sum3・ ることにより節函数を得ることができる。

2

図14のステップ64の『輪郭長逍定』では、断固の輪 降合う交点により構成される各線分の和 (Len1+Len2+ 即長を折れ縊長(協分列長)に近似して計算する。例え お、原面が聞いている場合は、価的線の始点・検点団の ば図20(a)のように交点が符られている協合には、 ren3+ren4+・・・)により勧約扱が第出される。な [0046] (3-3-7) 輪郭長湖定処理 距戲を輪郭及Lenを加算する。

グ処理操作パネル70の断面情報数示部82に有効数字 【0047】以上の処理が終わると、図14のステップ 65により貸出された原面徴及び給料長をメジャーリン 4 桁で数示して切断モード処理を終える。

作パネル70の距離モード起動ボタン72が操作される と、ステップ41の距離モード処理へ移行する。距離モ 一下処理では、立体モデルデータが固かれた3次元空間 図9のフローチャートにおごて、メジャーリング的国協 における所図の距離が遡定される。 (3-4) 距離モード処理

上に存在する経路長を求める3点モードを起助する3点 パネル130に対するモードの入力を待って、入力され と、立体モデル数面上を通る経路の長さを測定するもの とし、さらに、経路長は、一平面上に存在する経路の長 さと、一平面上に存在しいない経路の長さの2種類に分 ップ601により図22に示す強択用パネル130がポ の直段距離を求めるモードに設定する2点モードを起助 モードポタン132、立体モデル数回の一平回上に存在 しない経路長を求めるN点モードを超動するN点モード 134が散けてある。次にステップ602でこの遊択用 【0048】ここでは立体モデル中の2点間の直線距離 けて処理を行う。図21に距離モード処理を投すフロー チャートを示す。まず、距離モードが起動すると、ステ ップアップ投示される。 過択用パネル130には2点間 する2点モードボタン131、立体モデル牧園の一平箇 ポタン133、処国を終了するためのキャンセルボタン たモードに応じた処理へ移行する。 ಜ \$

選択用パネル130から2点モードボタン131が協作 されると、2点団の直線距離を求めるために、ステップ し、入力されていなければステップ605で入力の受付 604で始点と終点の2点の入力が在るか否かを判断 【0049】(3-4-1)2点入力モード処理

へ移行し、再びステップ604へ戻る。ここでは2点の 入力がされているので、ステップ606で当散2点の座 標値から2点間の距離が算出され、ステップ607でメ シャーリング処理操作パネル70の距離情報表示部83 【0050】2点の入力を受け付けるとメインルーチン に、毎出した何が数示される。

2

入力は、使用者がキャンパスに表示されている断面の輪 **年級上の始点と終点と過過点をクリックするか、ビュー** ワーに表示されている立体モデル装面の始点と終点と通 過択用パネル130より3点モードボタン132が操作 されると、ステップ608より立体モデル装面の一平面 上の経路長を求める3点入力モードへ移行する。ここで は、まず3点の入力を判断し、入力されていなければ立 体モデルの3点の入力を待つ。3点モードにおける点の 過点をクリックすることにより行う。 (3-4-2) 3点入力モード処理

の2つとなる。そこで、使用者は最後にこのいずれかの 面の輪郭級上の点41、点42をクリックすることで始 2点を始点・終点とする経路は経路44aと経路44b る。なお、通過点の代わりに経路の存在する側のエリア をクリックする等の方法で経路を選択するようにしても 【0051】以下に、この3点の入力について具体的に **郭嶽から入力する場合は、使用者はキャンパスに投示さ** リックする。例えば、図23(8)に示すような断面も 点と終点を入力する。始点と終点が入力されると、この 説明する。まず、キャンパスに表示されている断面の輪 れている断面の輪郭极上から始点と終点となる2点をク 0 がキャンパスに扱示されているとすると、使用者は断 経路を選択すべく、通過点として点43をクリックす

もに始点として点51、徐点として点52、通過点とし デルの3点を入力する場合は、使用者はビューワーに設 示されている立体モデルの設面上を始点終点通過点の順 で、3点クリックする。例えば、図24(a)に示すよ うな立体モデル32に対しては、図24(b)に示すよ て点53を入力する。キャンパスからの入力とビューワ 一からの入力の区別は、最初の点の入力を使用者がキャ ンパス上から行ったか、ビューワー上から行ったかによ 【0052】次に、ピューワーに扱示されている立体モ

た協合は、断面はすでに求まっているのでこれらのステ ステップ611からステップ613までは3点を通る断 【0053】3点の入力の受け付けが終わると、メイン ルーチンに良った後再び、ステップ609へ戻る。ここ では3点の入力がされているので次の処理へ移行する。 固を求める処理であるが、キャンパスから 3 点を入力し

ස

の方向と位置を計算する。図24(b)のように3点が である点51と終点である点52を結ぶ直線を基準物体 のX値とし、両点の中点を原点、当該X値と通過点であ 【0054】ピューワーの立体モデルから3点が入力さ **れた場合はステップ611で、当該3点を通る基準平面** 指定された場合は、図24 (c)のように、まず、始点 る点53を通る平面をXY平面として基準平面の方向と ップでの処理は求まっている値をそのまま使用する。 位配を定める。

デルの切断面を計算する。切断面の計算の方法は切断処 計算がなされる。経路長の計算は、関始点から通過点を 易になされる。図25のフローチャートを参照しながら 経路長測定処理について説明する。本フローチャートに 【0055】次に、ステップ612により求められた方 それから、ステップ613により基準平面による立体モ 理の場合と同様である。なお、切断固が求まると図24 (d) に示すようにキャンパス上に表示される。以上の 処理が終わるとキャンパスによる 3 点入力、ピューワー による3点入力を問わずステップ614により経路長の 経て終了点に至るまでの線分長を徴算することにより簡 る経路の長さを格納するための変数である。 本フローチ ャートに処理が移行すると、プロセッサ10はステップ おいて『経路長Len』とは関始、終了点、通過点からな 651において経路長Lenに0を代入することによりこ 向と位置に応じて基準平面をピューワー上に投示する。 れを初期化する。

れからステップ653に移行し、ステップ654の処理 ブ653においてプロセッサ10はではその組み合わせ 【0056】プロセッサ10は続いてステップ652に おいて開始点・終了点・通過点を含む線分列を求める。 そ を開始点から終了点まで繰り返すよう制御する。ステッ 間の距離を算出し、経路長Lenに加算する。この処理を と、指示された3点を通る経路長が得られることにな 開始点から終了点までの全ての交点について繰り返す

[0057] 経路長が計算されると、ステップ615に 移行して、指定された経路を通常の断面を形成する線と よりも太くかつ異なる色で表示する (図23(c)、図 24 (d) 参照)。 最後に、メジャーリング処理操作バ ネル10の距離情報表示部83に、ステップ614で算 出した値が表示される。 \$

(3-4-3) N点入力モード処理

で、ここでは立体モデル上の複数の点により経路を指定 する。使用者が指定するのは始点、終点、複数の通過点 N点入カモードでは立体モデル装面の一平面上にない経 られるが、使用者にとって二次元画面上で立体モデル数 路長を求める処理を行う。一平面上にない経路の指定手 段として、物体表面上をマウスドラッグすることも考え 面上の経路を正確にドラッグすることは困難であるの よりなるN点である。

9

特関平11-134517

*路は、長さし423の経路と、長さし623の経路の2通りが つの経路の中間付近にあるものと考えて、 La23、 Lb23 点P1、P2、P3、P4を通る経路の長さはLa12+ ((L 上にP1、P2、・・・PNのN点の指定による経路及をP 存在することになる。そこで、ここでは求める経路が2 の平均を点P2、P3を通る経路の長さとする。即ち、4 【0062】これなさのに一般化した、女体モデル牧団 423+Lb23) /2) +Lb34であらわすことができる。 [0058] 立体モデル上のN点は通常は一平面上には 存在しない。そのため、当故N点を通る経路は無数に存 成かの3点が0を抽出して、年のれる3点にとに笹昭3 点入力モードで用いた方法により3点を通る経路長を算 在し特定することは困難である。そこで、ここでは、N 出して、この結果を用いてN点を通る経路長を近似的に [0059] 図26を用いて具体的に説明する。例え

3," latter") との平均をとる。これにより、経路段Pa 糖、及び、経路全体の終点の一つ手前の点PN-1と終点 PNとの距離は一般的に定まる。これ以外の各点間Pi、 Pi+1 (i=2、3、・・・N-2)の顧路長はL(P i, Pi+1, Pi+2," former") & L (Pi+1, Pi+2, Pi+ [0063] 経路全体の始点P1と次の点P2との距

れや辿る中国から状められる路路成にしいて、始点と当 母点間の経路長をL (Pi, Pi+1, Pi+2," former")と

扱し、通過点と終点間の経路長をL (Pi,Pi+1,Pi+

2," latter") と数すものとする.

3点Pi、Pi+1、Pi+2を始点、過過点、軽点としてこ

2

ば、図26 (a) のように立体モデル32上に4つの点

状めることとしている。

P1、P2、P3、P4 (P1が始点、P4が終点、P2、P3

1、P2、P3、の3点を用いて、当放3点を通る平面か

が通過点とする)が指定されたとする。ここで、点P

ら経路を求めると図28 (b) に示すような点P1、P

ath (P1, P2, · · · PN)を求めるとする。 連続する

th (P1, P2, · · · PN) tt

ន

こで、この経路のP2、P3間の距離をLb23、P3、P4間

示すような点P2、P3、P4を通る経路が得られる。こ

の距離をLb34とする。なお、La12、La23、Lb23、L

b34の経路長は3点入力モードと同様の方法により求め

ることがんなる。

当数3点を通る平面から経路を求めると図26(c)に

【0060】故仁、点P2、P3、P4の3点を用いて、

1、P2間の距離をLa12、P2、P3間の距離をLa23とす

2、 P3を通る経路が得られる。ここで、この経路のP

L(P1, P2, P3, "former") + L(PN-2, PN-1, PN, "latter")

【0061】このようにした場合、点P2、P3を通る経*

 $\frac{N_3L(P_1,P_{+1},P_{+2})^*latter^* + L(P_{1,1},P_{+2},P_{+3})^*former^*)}{2}$

Θ

【0065】と殺すことができる。女に、安際にどのよ 5 な動作によりN点を通過する経路長を行うかを説明す る。上記処理を行うN点入力モードへは、選択用パネル |30よりN点モードボタン133が凝作されることに より、図21のステップ608を介して移行する。最初 にステップ618においてN点の入力がなされたか否か **が判断される。ここで、N点の入力がされていなければ** ステップ619へ移行しN点の入力を待つ。

体モデル表面をクリックすることで行う。使用者が立体 に示すような次の点の指定を促すポップアップメニュー 150aが投示される。続いて、使用者が2点目、3点 目を指定するとやはり、図27(8)に示すポップアッ 【0066】点の入力は使用者がピューワーにおいて立 モデル表面上に1点目をクリックすると、図27(a) アメニュー150aが設示される。

らに点の入力を行うかを問うボップアップメニュー15 ある。そこで、4点目を入力した後は、点を入力するご 上ならば御阪無く点を指定することができるので、使用 者が最終的に全ての点を入力したことを指示する必要が とに図27 (b)に示すような、N点入力の終了か、さ 【0067】ところでN点入力モードにおいては4点以

求める処理であって、3点入力モード処理で行った計算 0へ移行する。ステップ620ではプロセッサ10は超 路の分割を行う。具体的には、入力されたN点から巡続 する3点の粗を1点ずつずらしながら抽出していく。 税 いて、ステップ621により抽出した3点の一般につい て断面を計算し、ステップ622により経路長を計算す る。この処理は3点を通る基準平面を水めた後に当該基 **中平面による切断面を導き、これから各点間の経路長を** ンから再びステップ618に戻り、今度はステップ62 0 bが投示される。ここで、使用者は所図のN点の入力 ン151をクリックするとN点の入力が終了し、ピュー が終了した場合はフィニッシュボタン 1 5 1をクリック し、また、入力を続ける場合はコンティニューボタン1 52をクリックすればよい。使用者がフィニッシュポタ 【0068】N点の入力政付が終わると、メインルーチ ワー座標系の各点の座標質が入力されることになる。 方法と同様の計算を行えば足りる。 ജ 各

[0069]以上のステップ621、622の処理を金 625でN点入力の経路を投示する。ここでは、設示さ ての3点の個について行った役に、ステップ624で上 記式Oにより全経路及を計算する。それから、ステップ ജ

れる経路は各N点を直線で結んだ線分を炎示するものと する。もっとも、N点を沿らかに繋ぐ曲線を算出してい れを表示する等種々の投示が可能であることはいうまで

ន 点入力処理では、立体モデル装面上の任意の経路長を算 出することができる。なお、ここでは、経路長が2つ算 出された2点間の距離を2つ経路長を算出することによ を求める等により経路長を算出する等種々の方法が採用 て、 (Pa, Pb, Pd) と (Pa, Pb, Pd) のような超 **ーリング処理操作パネル70の距離債報表示部83に表 示してN点入力モード処理を終了する。以上のようにN** り求めたが、2つの経路の田なり部分として、それそれ の曲様の 2 点間での距離を低みとして機形補完して曲線 が、3点の内の2点を他の粗を共有するように組分けす サ10は、ステップ624で計算された経路長をメジャ できる。また、ここでは、N点の内、逆続する3点を1 【0070】最後に、ステップ626においてプロセッ **点ずしずらしながら組分けすることが3点を抽出した** れば足りるので、例えば点Pa、Pb、Pc、Pdに対し 分けをすることも可能である。

場合にステップ35を介して移行する。図28に曲面モ 量を数値及び画像として数示する。また、特徴量を算出 するに怒して、立体モデルの凹凸のフベル、即ち立体モ デルの凹凸の空間周波数を設定し間盤することも合わせ て行う。この曲箇モード処国は図9のメジャーリング処 国のフローチャートにおいてメジャーリング処理操作バ ネルワ 0の曲面モード起動ボタン 3 おクリックされた **ード処理のフローチャートを示す。以下、このフローチ ャートに従って曲面モード処理を空間周波数の調整処理** 曲回モード処理では、使用者が指定する立体モデル殺面 の点や面につき做分値や曲率等の特徴量を求めこの特徴 【0071】(3-5) 曲回モード処理 と特徴曲の算出処理に分けて説明する。

とは、単位長さ当たりの物理的な凹凸の関期をいうもの とし、空間周波数の閣略とはどの程度の凹凸を対象とし 空間周波数の調整は、測定対象を測定する時に生じる商 ると空間周波数の逆数は一つは凹凸の1周期の距離を表 **周波ノイズを取り除いたり、サンプリング点階距離の不** 均一さを緩和したり、使用者が立体モデルから巨視的又 は徴視的に特徴量を得たい場合等を考慮して空間周波数 の闘璬を行うものである。なお、ここでいう空間周波数 て特徴量を定めるかを指定することをいう。見方を変え すので、1つの凸部または凹部を形成するものとしてみ 【0072】 (3-5-1) 空間周波数の臨歴 なす範囲を閻整しているともいえる。

面部分Sza部分を、図29(b)に示すように平滑化し 扱される範囲と立体モデルXとの交換内の立体モデル投 即ち距離の指定により、例えば図29(a)に示す空間 周被数の逆数で規定される距離るを直径とする円筒Cで 【0073】具体的に説明すると、空間周波数の指定、

ය

た曲面Sxbと見なして当核立体モデル装画Sxaの特徴量 を算出するようにする。なお、実際の計算においては範 田と立体モデル表面との交線を求める必要はなく、交線 上の数点が在れば足りる。

元に求める。図30に空間周波数の基準値を算出する処 正値Vfrugを積算することで空間周波数の基準値を算出 では空間周波数の基準値が計算される。これは立体モデ ルを構成する点同士の距離の平均に応じて、特徴量算出 **のための適当な空間周波数を定めるものである。空間周** 放数の基準値の算出は立体モデルの頂点群の分布密度を **風を表すフローチャートを示す。空間周波数の基準値の 英出は、まず、ステップ802で立体モデルの**頃点の逆 間を1周期とした空間周波数の平均値である。次にステ する。なお、Vfrugは実験又は経験的に得られる値であ って、ここではVfrag=0.25を用いる。なお、空間 **函被数の基準位は頂点群の分布密度から求める場合に限 られず、例えば、立体モデル表面の空間周波数の内、最** も帯域が多いものを選択する等の方法により定めること 02個へ移行し空間周波数の開盤が行われる。通常は曲 **面モードが起動した直後は曲面モード処理用パネルは未** 表示であるのでステップ702へ進む。ステップ702 【0014】図28のフローチャートにおいて、後述す る曲面モード処理用パネルが未表示の場合はステップ? 数の平均値avr (1/Lside)を求める。これは、頂点 ップ803で、安めた平均億にavr (1/Lside) に補 もできる。

は、スライダーの臨路型に応じて得られる空間周波数の を用いて移動させることで前記算出した空間周波数の基 車で変化させることができる。空間周波数表示部142 値を表示する。なお、最初は前記ステップ702算出さ 44、145、146、微分方向選択ポタン147、計 エリアモード起動ポタン150、マッピングンモード起 【0076】スライダー141は、使用者により空間周 被数を調整するためもので、スライド片を左右にマウス 03で当数値が所定配億エリアに配億され、曲面モード 処理用パネル140が投示される。ステップ704で殺 示されるこの曲面モード処理用パネル140を図31に 示す。曲面モード処理用パネル140は、スライダー1 【0075】空間周波数の基準値が求まるとステップ7 **勢ボタン151、格アボタン152により薛成される。 準値に対して、空間周波数の値を10-3~103まで倍** 41、空間周波数表示部142、特徴量選択用ポタン1 **幹位投示部148、ポイントモード起動ボタン149、** れた空間周波数の基準値が表示されている。 \$

のポタンであり、ここでは特徴量として、特徴量選択用 ポタン144により平均曲率を選択でき、特徴量選択用 ポタン145によりガウス曲率を選択でき、特徴量選択 6は、使用者が算出しようとする特徴量を選択するため 【0077】特徴量選択用ポタン144、145、14 用ポタン146により敞分値を選択することができる。

Ξ

なお、特徴量として做分値が選択された場合は、微分方 向選択ポタン147により微分の方向を選択するように 【0078】ポイントモード掲憶ポタン149は、立体 モデル上の一点の特徴昼を求めるポイントモードを起助 するためのボタンである。ここで求められた特徴虫は軒 **降値設示部148に設示される。エリアモード起動ポタ** ン150は、立体モデルを一方向から見たときの全ての

特別平11-134517

協プレンディングなどの手法による思ラメトリックな曲 0, y0, f (x0,y0))とし、空間周波数から得られる区 間及をdとすると、XL値方向、YL値方向の欧分位はそ 穏や田岡や泊奴して状めてもよい。 や、 遊宛点を(x れぞれ次式で設せる。

[0083]

[数3]

 $f(x_0+d/2.y_0) - f(x_3-d/2.y_0)$ e dr

> 点について特徴量を算出し、結果を画像として扱示する エリアモードを起動するためのボタンである。マッピン グモード起動ポタン151は、立体モデル疫団の全ての 点について特徴量を算出し、結果を画像として立体モデ ルにテクスチャマッピング処理により扱り付けるマッピ ングモードを起動するためのボタンである。終了ボタン

0

[0084]

 $f(x_0,y_0+d/2) - f(x_0,y_0-d/2)$ dy g

@

ード処理用パネル140の操作内容に応じて、ポイント

モード、エリアモード、マッピングモードによる処理を

曲母のいずれかを求める。平均曲母は曲回かどちら回に **あらんでいるかを扱すものである。また、ガウス曲串は** 曲面が平面を曲げることによって作れるかどうかを示す

庁い、また、特徴量として、徴分位、平均曲率、ガウス

ーチンは移行した後、再びステップ702に戻り、次の 特徴量算出処理へ移行する。特徴量算出処理では曲面モ

曲面モード処理用パネル140が数示されるとメインル

152は曲面モードを終了させるためのボタンである。

【0079】 (3-5-2) 特徴最質出処理

で定まる点 (x0-d/2, y0, f (x0-d/2, y0))、(x0 向、YL智方向とも同じであるので、ここでXL包方向に **算出していることになる。即ち、区間dを小さくとれば** より做視的な凹凸の範囲で特徴量を算出でき、区間dを ることができる。なお、ここでは曲線(曲回)を平治化 したものと見なして計算を行うが、区間dにおける曲線 (曲面)を攻隊に平滑化処理したあとに通常の徴分処理 大きくとればより巨視的な凹凸の範囲で特徴量を算出す で、実質的に図で示される両点に決まれる曲線をC1も D関係を図32に示す。図32 (a) はdの値を扱い値 ついてのみ税助する。上記計算式は、遡近点(x0, x 0, f (x0,y0)) を中心として距離dで規定される範囲 しくはC2のように平滑化したものと見なして特徴虽を (x0, y0), f(x0-d/2, y0), f(x0+d/2, y0)d1 (南い空間周波数値) に設定した協合を示し、図3 2 (b) はdの値を広い値d2 (低い空間周波数値) に 股定した協合を示す。なお、数分の計算方法はXI動方 td/2, y0, f (x0td/2, y0))のみで算出されるの をするようにしてもほぼ同様の結果を得ることができ [0085]空間周波数により特定される区間dとf る。これは次の曲母の計算においても同様である。 ន

ものであって、平面の曲げの他に固の伸び縮みが必要な

曲面の場合は値が0にならない。特徴量には、測定する **壐所の法線方向に依存するものと、依存しないものが存**

在するので特徴母に応じて法徴方向で定まる廃標系と、

基準平面により規定される座標系を使い分ける。

【0080】 (3-5-28) 微分位の計算

都度適当に設定する。また、この磁標系においても立体 (x, y)) と抜せ、f(x, y)も上記方法で得るこ を行う。 具体的には図33に示すように立体モデルの週 定点を原点とし、当敗測定点における法線と逆方向に2 田埠は遺足点の法額方向に依存するので、遡足点の法額 L始をもつ屋苺系を用いる。なお、XL軸、YL铀はその により定まるローカルなXLYL2L磁標系を用いて計算 モデル数国の選定点近傍の点の路標は(x, y, f (3-5-2 P) 曲母の計算 とからなる。

\$

数を狙みとして補完して求める。具体的には、頂点Pi のZ1座標をZL (Pi)、頂点Piから測定点までの距離

をL (Pi) とすると次式で表すことができる。

[0081]

y)の値は、点(x, y, f(x, y))の存在するポ

リゴンメッシュを構成する頃点P1、P2、・・・Pnの 各 21座標を用いて、各項点から測定点間での距離の逆

(x, y, f(x, y))と数せる。ここで、f(x,

数分値の計算は、遡定点の法線方向とは無関係に求める

る。この座標系をXLYLZL座標とする。この座標系に

おいて、立体モデル数面の測定点近傍の点の座標は

ことができるので基準平面により定まる座標系を用い

【0086】ここでは出する中均田南水町、ガウス田母 rgは次式で扱すことができる。

[0087]

) [2] (ZL(P1) / (L(P1)

ය [0082]なお、f(x, y)の位はB-splineや法

(22)

6

※いて、次式により近似できる。 [0600] [数7] x*、ð*f/ðy*、ð*f/(ð×ðy)の値は、空間 【0089】いま、測定点のXL座標、Y1座標を、XL =x0、YL=y0とすると、上式における∂11/∂

周波数から得られる区間長は(空間回波数の道数)を用※10
$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{f(x_0 + d, y_0) + f(x_0 - d, y_0) - 2f(x_0, y_0)}{d^2} \qquad ($$

Θ 6 $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{f(x_0, y_0 + d) + f(x_0, y_0 - d) - 2f(x_0, y_0)}{d^2}$ ★ [黎8]

[0091]

 $\frac{\partial^{2} f_{1}}{\partial x} \frac{\left[f_{XQ} + d Z_{2} y_{0} + d Z_{2} \right] + \left[f_{XQ} - d Z_{2} y_{0} - d Z_{2} \right] + \left[f_{XQ} - d Z_{2} y_{0} + d Z_{2} \right]}{\partial^{2} \lambda} \frac{\partial^{2} f_{1}}{\sqrt{y}}$ | [| | | | | | | | | | [0092]

5。そしてステップ910で、曲面モード処理用パネル 140の微分方向選択ポタン147で設定されている方 **基単平面の座標系を特徴量を求める座標系として設定す 句に従って、式の囚を用いて測定点の微分値を計算す** ⊚

いる場合は、まず、ステップ902で適定点における法 において式句、個、個、個を用いて、測定点におけるガ る。次に、ステップ906で求める曲率は平均曲率か否 7807において式色、G、O、Bを用いて、適定点に 合はガウス曲率が選択されているので、ステップ908 穏ペクトルを求め、ステップ903で求めた法績ペクト ルから図33に示すようなXL YL ZL 座標系を設定す かが判断される。ここで平均由率である場合は、ステッ 【0096】一方、ステップ901で曲率が遊択されて おける平均曲率とmを求める。一方、平均曲率でない場 ウス曲率に8を求める。 ន

> 化したものと見なして特徴量を算出しているものという ことができる。但し、曲率の弊出においてはローカルな

点間に挟まれる立体モデル設面を曲線C1(C2)に平滑

(x0-d/2, y0)、f (x0+d/2, y0)の関係を持ち、固

は、図32に示すのと同じ区間はと計 (x0, y0)、 f

5. なお、これらの式においても、倒えば×幅方向に

【0093】以上の式を用いることで、平均曲率、ガウ ス曲率を立体モデルの頃点データから求めることができ 【0097】上記ようにして曲面の特徴量計算処理が終 わると、ステップ711で曲面モード処理用パネル14 0の計算値扱示部148に算出された特徴量を表示して ポイントモード処理を終了する。

\$

されるとステップ707で現在の空間周波数、即ち、曲

面モード処理用パネル140の空間周波数表示部142

に扱示されている空間周波数の値を取り込む。

【0095】次に、ステップ710で曲面の特徴面が対 出される。 曲面の特徴量を計算する処理を図34のフロ ーチャートに示す。 特徴質の計算は曲面モード処理用バ

は、まず、ステップ706で使用者によるピューワーで の立体モデル数面の測定点の指定を待つ。測定点が指定

たポイントモード処理へ移行する。ポイントモードだ

モード起動ポタン149が操作されると図28の曲面モ **- ドのフローチャートにおいて、ステップ705を介し**

図31に示す曲面モード処理用パネル140のポイント

【0094】(3-5-3)ポイントモード処理

密標を用いるので×0=0、y0=0である。

(3-5-4) エリアモード処理

像として表すものである。具体的には、図35(a)に エリアモード処理では基準平面へ立体モデルを投影した 場合に投影される各点の立体モデルにおける特徴量を画 示すようにキャンパスの画森の位置に対応する基準平面 Hの座標点p、p、pからZ軸方向へ立体モデルXに投 好して得られる立体モデル上の各点(図中の二点鎖線よ

ည

数分が週択されているので、ステップ909へ移行し、

まず、プロセッサ10は週択されている特徴量が曲率か **否かを判断する。ここで、曲率が選択されていなければ**

分、平均曲率、ガウス曲率の別に応じて処理を変える。

ネル140の特徴母週択ポタンによって選択される徴

際には使用者は基準平面を立体モデルの所留の方向が投 り左側の面上の点)に対し特徴風を貸出し、当販特徴型 に応じてキャンパスの対応する国殊の遺取を定めること によって、特徴量を回像として図35 (b) のようにキ **ャンパスに投示するものである。このモードに移行する 影できるように姿勢を钢整し移動させておく必要があ**

2 ន 8の曲面モードのフローチャートにおいて、ステップ7 0×480の国寮を配列するように構成してあるものと 『では、まず、ステップ713で現在の空間周波数、即 ち、曲面モード処理用パネル140の空間周波数表示部 142に表示されている空間周波数の値を取り込む。そ 基準平面の姿勢を取り込むと、ステップ715でこの基 軸方向へ立体モデルへ投射することで立体モデル上の点 の座標を算出する。なお、ここではキャンパスには48 **単平面のキャンパスの画森位置に対応する座標点から2** 0のエリアモード起動ポタン150が操作されると図2 (0098) 図31に示す曲面モード処理用パネル14 12を介してエリアモード処理へ移行する。エリアモー れから、ステップ714で基準平面の姿勢を取り込む。

ജ 脱明した図34のフローチャートと同じ処理である。全 として、対応する点における特徴量の絶対値が大きいほ ど小さな輝度値を、特徴量の絶対値が小さいほど大きな 輝度値を設定し、さらに、特徴量の値が正の場合は背色 に負の場合は赤色にというふうに正負に応じた色を与え るRGB値を設定する。マッピングの計算が終わるとス テップ120でキャンパスにマッピングしたデータを設 [0099] 投影点が抽出されると、ステップ716で 抽出された点の1つずつについて曲面の特徴量計算処理 が行われる。この処理は、ポイント処理モードにおいて 17で各点の特徴目に応じて対応する国教の過激を放え て2次元値女平岡上即ちキャンパス平面にマッピングす る。 具体的にはキャンパス平面上の各面祭の画祭データ ての点に対して特徴曲の弊出が完了すると、ステップ7 示してエリアモードを終了する。

国際に扱すようにした。だが、これは立体モデルの各項 点を基準平面に投影して各頂点の基準平面における対応 [0100] なお、ここでは、キャンパスの国政位函に 対応する基準平面の座標点から立体モデルへ投射した点 を求め、当該点の特徴量により表される濃淡を対応する 当眩咙淡を用いて各点に囲まれる即分の澱淡を補完して 点を求め、各項点の特徴型から各項点の過波を算出し、 求め表示するようにすることもできる。

\$

チャマッピング処理は、図36に示すように、テクスチ ける特徴量を算出し、当数特徴登に応じた回像を立体モ 画像を立体モデル表面に張り付けるものである。テクス マッピングモード処理では立体モデル数面上の各点にお デル袋面上にテクスチャマッピング処理を行って、当散 【0101】 (3-5-5) マッピングモード処理

ングデータを設定し、これを元に、テクスチャ空間から スチャ空間座標で扱されるテクスチャ形成面とテクスチ 棋)で投される立体モデルX表面との対応を数すマッピ 立体モデル空間へ磨傷変換を行って2のようにテクスチ **→空間に設定されるテクスチャ形成面にAのような立体** モデルXに扱り付けるテクスチャパタンを形成し、テク トを扱り付ける立体モデル空間の脳標(ピューワー斑 ▶を立体モデル数面に形成するものである。

【0102】ここでは、テクスチャ空間盛標として極盛 **標系を、テクスチャ形成団として蚊団を用いる。テクス** チャ形成面として球面を用いるのは、ここでは3次元数 **面上の全体にテクスチャマッピングをするために2次元 血交座標系における平面は適切でないからである。もっ** とも、適切なマッピングを行うならば2次元直交函標系 における平面もテクスチャ形成面とすることができ、そ の他、円筒上のテクスチャ形成団等権々のテクスチャ形 成面を用いることができる。

と極風標の原点は一致するものとし、当財原点は立体モ **デル内部にあるものとする。もし、駅点が立体モデル外** にある場合は、立体モデルを平行移動させて、原点が立 【0103】極磁標空間の球団と立体モデルとのマッピ ングデータは次のようにして与えられる。今、図37に テクスチャ形成面である球面Sが取り囲んでいるものと 半倍をrbとしている。また、ピューワー磁標系の原点 ボナようにピューワー困様米の女体モデルXに対して、 する。この映画はテクスチャ空間において中心を原点、 体モデル内に位置するようにする。

一致なせる必要がある。そこで、まず、ピューワー磁体 【0104】マッピングを行うために、まず、風様系を (x, 3, z)を、複图様 (r, 8, 4)に変換する。 この変換は次式で与えられる。

[0105]

 $\gamma = \int x^2 + y^2 + z^2$

$$\theta = \begin{cases} \cos^{-1}(Z/t) & (y \ge 0) \\ 0 = \begin{cases} 2\pi - \cos^{-1}(Z/t) & (y < 0) \end{cases}$$

$$\phi = \begin{cases} \cos^{-1}(\lambda r \sin \theta) & (z \ge 0) \\ 2\pi - \cos^{-1}(\lambda r \sin \theta) & (z < 0) \end{cases}$$

略標を極盛標に変数する。これからマッピングデータは 次のように与えられる。即ち、図37に示すように原点 わる点Pbを、当該立体モデル上の点Paと対応する点と 【0106】この歿数により立体モデルデータの頂点の Oから立体モデルX上の点Paを通る函数が映面Sと交 してマッピングデータを与える。図37に示すように、 ន

きに角度成分の,ながそのまま球面上の対応点のマッピ つまり、立体モデルデータの頂点を極座標に変換したと ノグデータになる。なお、rbは一定であるので結局は PaとPbはrの値のみ異なり、8, 夕の値は一致する。 所める必取は無くなる。

空間周波数を取り込む。それから、立体モデルの頃点の 1 しずしにして、日国の特徴は平暦の国が行われる。 い のフローチャートと同じ処理である。全ての処理につい て特徴量の算出が完了すると、ステップ728でテクス 40のマッピングモード起動ボタン151が操作される マッピングモードでも、まず、ステップ722で現在の の処理も、ポイント処理モードにおいて税明した図34 【0107】マッピングモード処理の具体的な動作を以 と図28の曲箇モードのフローチャートにおいて、ステ ップ721を介してマッピングモード処理へ移行する。 Fに説明する。図31に示す曲面モード処理用パネル1 チャトッパング処理が行むれる。

유

ブ1006で頂点以外の面上の画像パタンを頂点に散定 点について、各項点の濃度を距離に応じて狙み付けをし は、まず、前述したように立体モデルの頂点のピューワ **ドューワー座標とと極座標の角度成分間の対応をマッピ** 1004の処理を全ての頂点について終えると、ステッ は、ポリゴンメッシュを構成する収点に囲まれた固上の て、平均をとることにより算出する。これにより完全な テクスチャパタンがテクスチャ形成面にデータとして形 一路標(必要に応じて平行移動しておく)を極路標に変 数する。そして、極座概に変換後の各項点の8, 4の2 成分で表せる2次元座標位置に当該頂点の特徴量に応じ ド処理の場合と同様である。また、ステップ1004で ングデータとして保存しておく。 ステップ 1002から 【0108】図38にテクスチャマッピング処理を投す なお、輝度値及びRGB値の設定の仕方は、エリアモー て当該項点位置の輝度値及びRGBデータを設定する。 された画像パタンを用いて補完して求める。具体的に フローチャートを示す。テクスチャマッピング処理で 成されることになる。

を終了する。なお、ここでは立体モデルの各項点とテク スチャ形成面とをマッピングし、各項点の特徴量から得 応じた遺欲を形成することでテクスチャパターンを形成 を立体モデル投面に張り付けピューワーに投示して処理 られる徴汲から各頃点に対応する点に囲まれる面のテク スチャパターンを補完することで求めた。だが、これは アクスチャ形成菌の十分に餌かく均穏に強んだ磨様と立 体モデル数回とをマッピングして対応する立体モデル上 各点に対応するテクスチャ形成面上の点に当数特徴量に [0109] 以上の処理が終わると、マッピングデータ に描るいてデータとして符られているテクスチャパタン の点を求め、求められた点における特徴量を算出して、 するようにしてもよい

S 【0110】以上のような処理により、曲面モードでは

とができる。なお、ここでは図29に示されるように空 **田と立体モデル芸面との交線に囲まれる立体モデル装面** を平滑化した曲面と見なして特徴量を算出したが、この 間周波数により得られるdの値に規定される円筒上の範 筑囲は円筒ではなくd を半径とする球とすることもでき 5. この場合の図32のXLZL平面に対応する図を図3 数値して貸出し、さらに回像として視覚的に表示するい 立体モデル疫面の特徴量を空間周波数を調整しながら、 のに引か。

く、遡定点から立体モデル表面の均等な距離の範囲を特 このようにすると、頂点間の距離のばらつきに係わりな 【0111】図39では、測定点を中心として直径をd とした球(円)と立体モデルとの交点からf(xg,y 0)、f (xb, y0)を求めている。そして、これを用 いて測定点の特徴量を求めるようにすることができる。 数量を算出するためのデータとして用いることができ 【0112】また、エリアモード処理およびマッピング 示したが、これは色を変えたりハッチングやトーンのパ ターンを変えたりすることで視覚的に表示するようにす ることができる。さらに、形状より得られる特徴量とし て、ここでは微分値と曲率を用いたが、これは他の特徴 処理においては濃度を変えることで特徴量を視覚的に表 **量を用いてもよく、例えば、次式で扱されるラブラシア** ンムなどを算出するようにしてもよい。

[0113] [数11]

【0114】ラブラシアンは3次元におけるエッジの強 さを表す。この他にも、平滑化した曲面を表す多項式の 特定の係数や、曲率等の平均などを特徴量としてもよ

(3-6) 修復モード処理

計算により複数の断面データ(輪郭)を得ることができ に並んて、断回間にポリゴンを発生させると立体モデル 修復する。修復モード処理の基本的な考え方を図40を 立体モデルデータXをある軸方向を法線とする複数の平 面で切断する。すると、前述した切断モード時と同様の る。こうした得た断面データを前配軸方向に3次元空間 データX*を得ることができる。元の立体モデルデータ Xと得られた立体モデルデータX・は切断平面の間隔が 修復モード処理では、立体モデルの欠損部分を自動的に 用いて説明する。例えば、図40(8)に示すように、 十分に狭ければほぼ同じものと見なすことができる。

\$

【0115】周じように図40 (b) に示すような欠損 のある立体モデルデータXをある軸方向を法線とする複 ことができる。この際、欠損部分は、切断モードにおけ 数の平面で切断すると、やはり複数の断面データを得る

特別平11-134517

(15)

やはり断西データを3次元空間に並くて断回間にポリゴ ンを発生させると立体モデルX。が得られる。切断平面 の阻隔を十分に小さくとれば、この立体モデルX・はほ ぼ元の立体モデルXと同じでしかも欠損部分が修復され ートにおいて線分がつなぎ合わさらないことになり閉じ てない断菌と判断することが可能である。そして、この ような困じていない断面の聞いた部分は輪郭を補完する **る図15(b)の総分のつなぎ合わせ処理のフローチャ** ことで、思じた節固に修復することができる。その後、

では、基準平面の2軸方向を切断面の法線方向とし、便 一ド処理へ移行する。図41に修復モード処理の動作を ず、ステップで使用者が設定した基準平面の姿勢の取り 【0116】なお、この手法で出要なのは切断面の法線 方向の取り方であり、欠損部分を適切にスライスできる 用者が適切な方向を設定できるようにしてある。図9の メジャーリング処理のフローチャートにおいて修復ホー ト起動ポタン74が操作されるとステップ43の切断モ ような方向に散定することが取吸である。そこで、ここ 込みを行う。次に立体モデルの2軸方向の高さを求め、 示すフローチャートを示す。修復モード処理では、ま この高さから切断平面間の間隔を求める。ここでは、 られた点さの1/1000としている。

I,NをP5、P6と扱しておく。

ន

で断面データを格復する。この修復処理については後に **デルを平面で均断していき断面データを状めていく。** 野 かどうかを判断し、欠担がある場合はステップ1109 【0117】女に、S1105で10巡み臨むつ立存モ **岡データの求め方は断面モード処理で説明したのと同様** である。そして、ステップ1107で求められた断固デ **一タが欠損があるかどうか、即ち聞じてない断面である**

全てについて以上の処理が終わると、ステップ113に 【0118】立体モデルの2軸方向の萬さ分の切断固の おいて物役した節国ゲータを包めて断国ゲータをしなが 合わせて立体モデルデータを復元して処理を終了する。

D、例えば図42 (B) (b) に示す断面データにおい 40 次に、ステップ1109における断面データの修復処理 について説明する。ここでは断面データの欠損のある部 分近傍の形状のみから断面データの修復を行う。つま (3-6-1) 断国データの移復処理

は欠損部分から憧れた部分において大きく形状が異なっ ているので、修復結果もかなり異なったものとなってし て欠損部分は立体モデルにおいて同じ欠損部分の一部で あるとする。もし、欠損部分から離れた箇所を考慮にい まう。一方、欠損部分近傍のみを考慮すると両者はかな hて欠損部分の補完を行うことにすると、(a)(b) り近い体復結果を得ることができる。

(P0,0 P1,0)の組と、(P0,N P1,N)の組が求め て図44(B)に示すような節囲データを修復するもの とする。図44 (a)の断面データは、2本の穀分 (P および点PO,N P1,N凹が欠損部分である。まず、ステ ップ1202で結点が最も近い点の観、即ち、欠損部分 【0119】図43に断回データ体復処理を設すフロー チャートを示す。また、欠損のある断面データの例とし 545, LLT, PO,0 P1,0&P1, P2, PO,N P 0,0 , P0,1 , ···P0,8) & (P1,0 , P1,1 , ・・・P1,N) より構成されており、点P0,0 P1,0凹 を特成する協成の組を求める。図44(8)の例では、 2

出し、ステップ1204でこの長さを基準に修復のため の基準長さを求める。ここでは、増点から銀分の長さの 欠損部分を構成する場点からこの基準扱さだけ離れた距 【0120】次に、ステップ1203で総分の長さを算 朝にある点を代数点とし、この代数点を適当な補完処理 1/5の長さを修復のための基準長さとする。そして、 により求める。図44(a)では、代数点として例え I. PO. P3. P4. P6が求められる。

ができる。即ち、点PO、P1、P2、P3が位置ベクトル [0121] それから、ステップ1205で、ステップ 1202で水めた協点の組と、ステップ1204で水め た各組点から待られる代数点を寄らかに通過する曲線を **求める。 ここでは曲点を求める方法として一般プレンド** の矯点の鑑P1、P2と、この協点から体られる代数点P J、 P3を当る部のかな曲様は次のようにした状めるいと として与えられたとして、4点を通る曲線上の密様ベク トルロ(t)(0≦t≤1)は一哉/フンドィング诳に イング法を用いる。具体的には、例えば、図44(8) より次式で与えられる。

ន

9

$$A = \frac{2(1-\alpha)^2}{\alpha} \frac{(1-\alpha)^4 \alpha \beta}{\alpha} \frac{(1-\alpha)^2 \alpha \beta}{\alpha} \frac{\beta^2}{1-\beta}$$

$$A = \frac{2(1-\alpha)^2}{\alpha} \frac{-2(1-\alpha)^2 \alpha \beta}{\alpha} \frac{2(1-\alpha)^2 \beta (1-2\alpha)}{\alpha} \frac{\beta^2}{1-\beta}$$

$$\frac{-(1-\alpha)^2}{\alpha} \frac{-(1-2\alpha)}{\alpha} \frac{\alpha}{\alpha} \frac{\alpha}{\alpha} \frac{0}{0}$$

 $[G]^T = [P0 P1 P2 P3]$

$$\alpha = \frac{| [P1] \cdot [P2] |}{| [P2] \cdot [P1] \cdot |} = \beta$$

たも極めて容易に欠損部分を修復することができる。な お、ここでは、切断平面の法線方向を基準平面によりマ よい。また、ここでは、各切断面は同じ法線方向を持つ ようにしたが、各切断面の法線方向は一致させる必要は 【0123】これにより、P1、P2間を滑らかに敷ぐ曲 (c) のように修復されることになる。このように、修 **仮モード処理では、立体モデルデータに欠損部分があっ** ニュアルで指定するようにしたが、これは立体モデルの シンニング等の処理により自動的に求めるようにしても 後、ステップ1206で、全ての、欠損部分の処理が完 していればステップ1207でステップ1205で求め た曲線上に図44(b)に示すように適当な数点を復元 する。それから、ステップ1208で復元した点群を含 めて断固の輪郭を再構成することで断固データを修復す **了したか否かが判断され、全ての欠損部分の処理が完了** 娘が図44(b)のように得られることになる。その る。これにより、図44(a)の断面データは図44 必ずしもない。

々に加工し解析することが可能となる。なお、本実施形 ら構成したが他の形式で立体モデルデータを投現しても 【0124】以上のように本実施の形態に係る3次元形 **曲面モード、修復モード等により3次元形状データを模** 題では 過定を 光学的に 配み取った が、モデラー等で作成 本実施形態では立体モデルデータをポリゴンメッシュか よい。具体例を挙げれば、ポクセルデータ、複数の輪郭 伏データ処理装置では、切断モード処理、距離モード、 された3次元データを対象にすることもできる。また、 データ、NURBS等のパラメトリック投現による面デー タ、CADデータ尊がある。

유

[0125]

を殺する。即ち、本発明に係る3次元形状データ処理数 50 【発明の効果】以上の説明より本発明は次のような効果

でき、また、計算型を減らすことも可能となる。

る。そして、欠損部分抽出手段が前配断面形状データか て、仮元手段が修復された断面形状データを用いて、3 形状を複数の平面で切断して複数の断面形状データを得 **置では、断固生成手段が3次元形状データが表す3次元 欠損部分を補完して断面形状データを修復する。そし** 次元形状データを復元する。

【0126】このような動作により、一旦、3次元の形 **伏データを自由度の少ない2次元の断面データとしてか** においては容易に欠損部分を検出し、欠損部分を修復す **再び3次元形状データを再現することで、結果として極** めて容易かつ確実に3次元形状データの欠損部分の修復 ら欠損部分の修復を行うこととなる。即ち、2 次元断固 ることが可能となる。そして、修復された断面を用いて が行えることになる。

に対する方向を取得し、スライス部が取得した方向を法 面形状データを得る。このような動作により、方向取得 を構成する穴部分を多くの断面が含むようにすることが 【0127】また、前記断面生成手段を方向取得部とス ライス部で構成すると、方向取得部が3次元形状データ 3 次元形状データが殺す 3 次元形状を切断して複数の断 で欠損部分に対して適切な切断方向を取得すれば、欠損 線ペクトル方向とする互いに平行な複数の平面により、

とができるので欠損部分をより滑らかにつなげることが 部、倫邦補完部により構成すると、始哲学出部が倫邦の し、倫邦補完部が始部質出部で算出された輪郭の形状デ り、欠損部分の近傍の形状のみから欠損の修復をするこ 【0128】それから、前記断面核復手段がを端部算出 **欠損部分に隣接する所定長さの輪郭の形状データを算出 ータを用いて欠損部分を補完する。このような動作によ** でき、より修復作業をより確実に行うことができる。

ಣ

【図1】 奥施の形御に係る3次元形状データ処理鼓殴の 内部構成を示す機能プロック図である。 図面の簡単な説明]

【図4】 実施の形態に係る3次元形状データ処理装置に (b) (a) の選択対象の女体モデッたしたものの一句 を示す図であり、(c)は(b)の部分拡大図である。 【図3】立体モデルのデータ構造を示す図である。 おけるディスプレイの数不回面例を示す図である。 【図2】(a) は当記対象の一角を示す図であり、

り、(b)はピューワー磨標系っを示す説明図である。 【図5】(8)はキャンパス座標系を示す説明図であ

【図6】(a)は基準平面を表す図であり、(b)は基 **衛平面のデータ構造を示す図である。**

【図8】 実施の形態に係る3次元形状データ処理処理接 [図7] (a)は基準平面の姿勢変化を示す図であり、 (も)は基準平面の移動を示す図である。

【図9】メジャーリング処理を示すフローチャートであ 母のメインのフローチャートだめる。

【図10】メジャーリング処理操作パネルを示す図であ

ន

【図11】 基準物体投示処理を示すフローチャートであ

【図12】基準物体移動・回転処理を示すフローチャー

【図14】切断モード処理を示すフローチャートであ 【図13】回転・移動量入力パネルを示す図である。

ャートであり、(b)は総分のつなぎ合わせ処理を示す 【図15】(a)は断面データ計算処理を示すフローチ フローチャートである。

ಜ

【図16】交点同士の連結処理を示すフローチャートで

【図17】 機分列の連結処理を示すフローチャートであ

[図19] (a) は一つのボリゴンメッシュを形成され 【図18】(8)は基準平面がポリゴンメッシュを切断 する状態の例を示す図であり、(b)は袪増平面とポリ ゴンメッシュアの女点の密や示す図である。

る交点の倒を示す図であり、(b)は(a)で示す交点 同士を結んだ状態を示す図であり、 (c) は (b) で示 女協分を連結した状態を示す図である。

【図20】 (a) は切断面の輪郭長の計算方法を説明す るための図であり、(b)は切断国の面積の計算方法を 説明するための図である。

【図21】距離モード処理を示すフローチャートであ

【図22】 遊択用パネルを示す図である。

状態を示す図であり、(b)は(a)の魣固の鶴貫から 50 【図23】(B)はキャンパスに断面が表示されている

特開平11-134517

(も)の始点と終点に対する通過点を選択した状態を示 始点と終点を選択した状態を示す図であり、(c)は

随を示す図であり、(c)は指定した3点と過る基準平 国が扱示された状態を示す図であり、(d)は(c)の ている状態を示す図であり、(b)は(a)に扱示され 【図24】(a)はピューワーに立体モデルが設示され ている立体モデルから始点、終点、過過点を指定した状 話単平面で規定されるキャンパスの国像を示す図であ

指定した状態を示す図であり、(b)は(a)で指定し (c) は (a) で指定した4点の内の (b) とは異なる 【図26】(4)はピュワー上の立体モデルから4点を た4点の内の3点から待られる船路を示す図であり、 3点から待られる経路を示す図である。

【図25】 経路長道定処理を示すフローチャートであ

【図27】(8)はN点モード時における一のボップア ップメニューを示す図であり、 (b) はN点モード時に おける他のボップアップメニューの一つを示す図であ

【図28】曲面モード処理を示すフローチャートであ

【図29】(a)は空間周波数で規定される範囲に含ま れる曲面を示す図であり、(b)は(a)で示す曲面を 平流化した状態を示す図である。

数量の計算に用いる変数を示す図であり、(b)は低い 【図32】(a) は高い空間周波数に数定した場合の特 空間周波数に設定した場合の特徴量の係数に用いる収数 【図31】曲面モード処理用パネルを示す図である。

【図33】曲率の法線により規定される路標系を示す図 をしめす図である。

【図34】曲固の特徴型の計算処理を示すフローチャー トである。


[図36] テクスチャマッピング処理を説明するための 【図35】(8)は熱や平面の画祭から立体モデルへの 投影を示す図であり、(b)は立体モデルの基単中固か の故形された領域をキャンパス上に示した図である。 \$


【図37】 直交座標系上の立体モデル数固と極路標系の **映回とのマッパングを説思するための図れある。** 図である。


【図38】 テクスチャマッピング処理を示すフローチャ


とした場合の特徴量を算出するための変数を示す図であ 【図39】空間画波数から待られる質疑の簡節を映固内


【図40】(a)は欠損の無い立体モデルを断面データ











[図42]

